



ARPA PUGLIA
Agenzia regionale per la prevenzione
e la protezione dell'ambiente

Sede legale

1/2

Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it

C.F. e P.IVA. 05830420724

DIREZIONE SCIENTIFICA

U.O.S. Agenti Fisici

Corso Trieste 27, 70126 Bari

Tel. 080 5460 306 Fax 080 5460200

E-mail: a.guarnieri@arpa.puglia.it

PEC: agenti.fisici.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



ARPA PUGLIA

Unica AOO

Protocollo 0073656 del 31/12/2013

UOR: SAF
UGR-CC: DG - DS -
SDBA, SDBR, SDPC
SDTA



MINISTERO DELL'AMBIENTE

Servizio Inquinamento Acustico, Atmosferico e Industria a Rischio

Via C. Colombo, 44

00147 - ROMA

dgsalvaguardia.ambientale@pec.minambiente.it

e.p.c Spett.le Aeroporti di Puglia
c.a. Direttore Generale
Dr. Marco Franchini
Viale Enzo Ferrari
70128 - BARI - PALESE
ufficioprotocollo@pec.aeroportidipuglia.it

Arpa Puglia - Direttore DAP Bari

Arpa Puglia - Direttore DAP Foggia

Arpa Puglia - Direttore DAP Brindisi

Arpa Puglia - Direttore DAP Taranto

Oggetto: Aeroporti di Bari, Foggia, Brindisi e Taranto: adempimenti ex. Art.2 comma 5 del D.P.R. 11 dicembre 1997 n. 496.

In riferimento a quanto in oggetto e facendo seguito alla ns. precedente nota di pari oggetto n. 40547 del 12/07/2013, si riporta di seguito lo stato attuale dei sistemi di monitoraggio installati presso i quattro aeroporti di Puglia il cui funzionamento viene controllato costantemente da questa Agenzia sia attraverso l'accesso diretto ai dati (sito web SARA) sia attraverso contatti periodici con Aeroporti di Puglia e le società che li gestiscono (Softtech e VDP):

- **Aeroporto di Brindisi:** gli interventi di manutenzione straordinaria indicati nella ns. precedente comunicazione hanno risolto i problemi di funzionamento delle centraline. Si segnala che il verificarsi di sporadici buchi nel database del sistema SARA, nonché di alcuni eventi di calibrazione automatica non riuscita su alcune postazioni è stato immediatamente segnalato ad Aeroporti di Puglia e risolto.
- **Aeroporto di Foggia:** i dati relativi agli eventi rumore e agli indici descrittivi sono stati trasmessi con continuità al sistema SARA, ad eccezione di un intervallo temporale di circa 40 giorni tra Agosto e Settembre 2013 nel database della postazione "Via del Salice", segnalato ad Aeroporti di Puglia e dovuto a un problema di alimentazione della centralina, successivamente risolto. Regolare la calibrazione automatica degli strumenti.
- **Aeroporto di Bari:** i tracciati radar continuano ad essere forniti mediamente per l'80% delle operazioni e con l'ausilio del sistema SARA è possibile desumere la pista utilizzata per singola operazione aerea; l'assegnazione risulta corretta nella quasi totalità delle situazioni analizzate. Rispetto alla ns. comunicazione precedente si conferma che l'associazione fra la data e l'identificativo dell'operazione aerea non avviene sempre con successo a causa di un disallineamento nella codifica delle operazioni aeree fra il gestore aeroportuale ed ENAV. L'argomento sarà trattato nella prossima riunione con Aeroporti di Puglia.

In merito al funzionamento della rete di monitoraggio, si comunica che:

DIREZIONE SCIENTIFICA

U.O.S. Agenti Fisici

Corso Trieste 27, 70126 Bari

Tel. 080 5460 306 Fax 080 5460200

E-mail: a.guarnieri@arpa.puglia.it

PEC: agenti.fisici.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

- è stato risolto, su segnalazione di ARPA Puglia, un problema di accessibilità all'archivio voli sul sistema SARA;
 - sulla postazione "Campi Sportivi" è stato sostituito il PC perché guasto;
 - sulla postazione "Torre di Brengola" si registrano sporadici problemi di calibrazione automatica, puntualmente segnalati da ARPA Puglia e risolti mediante calibrazione remota e successiva calibrazione in loco;
 - la postazione "Medio Marker ENAV", rubata lo scorso gennaio e ripristinata a maggio in posizione leggermente diversa con la nuova denominazione "Perimetrale Testata 07", presenta saltuari problemi di trasmissione dati, prontamente segnalati ad Aeroporti di Puglia da parte di ARPA Puglia.
- Aeroporto di Taranto: non sono state ancora individuate le postazioni per le due centraline fisse in sostituzione di quelle mobili utilizzate in passato nei comuni di Grottaglie e Monteiasi. Anche questo argomento sarà discusso nella prossima riunione con Aeroporti di Puglia. Persistono, seppur in modo sporadico, alcuni problemi di calibrazione già segnalati. Non si segnalano, infine, particolari criticità relative all'esposizione della popolazione.


Inoltre, le attività di controllo di ARPA Puglia finalizzate alla verifica dell'efficienza dei sistemi di monitoraggio in carico al gestore aeroportuale, si sviluppano nelle seguenti azioni:

1. La notifica automatica anche ad ARPA Puglia, attraverso il sistema di ticketing fra AdP e Softech, di tutti i malfunzionamenti che si verificano presso le diverse stazioni di monitoraggio è attivata e operativa con continuità e ci consente di controllare costantemente lo stato di funzionamento delle rete di monitoraggio;
2. Verifica delle relazioni tecniche trimestrali che Adp trasmette puntualmente per ogni aeroporto;
3. Verifica costante del contatore di accessi alla pagina relativa al Monitoraggio Rumore Aeroportuale sul sito di AdP, richiesto da questa Agenzia al fine di rilevare la presenza di eventuali esposti non trasmessi direttamente all'Agenzia; a riguardo si segnala che da Luglio 2013 ad oggi sono oltre 4000 gli utenti che hanno visualizzato la pagina, mentre nell'apposito archivio dedicato ai reclami del pubblico non si riscontrano esposti, né si segnalano esposti pervenuti ai nostri Dipartimenti provinciali;
4. Dal 2014, a seguito dell'acquisizione di nuova strumentazione, sarà possibile programmare verifiche periodiche, attraverso misure fonometriche, delle centraline dei sistemi di monitoraggio degli aeroporti al fine di verificare la consistenza dei dati registrati dai sistemi di monitoraggio in carico al gestore.

Cordialità.

IL DIRETTORE SCIENTIFICO

(Dott. Massimo BLONDA)



IL DIRETTORE GENERALE

(Prof. Giorgio ASSENNATO)

La Responsabile U.O.S. Agenti Fisici

(Dott.ssa Anna Guarnieri Calò Carducci)